

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова – на - Дону «Школа №43»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа №43»

И.А. Овчаренко
«30» апреля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ УСЗН
Октябрьского района
города Ростова-на-Дону

С.А. Юргина
«30» апреля 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта

Россия, Ростовская область город Ростов-на-Дону 344000 проспект Будёновский 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3241.2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 3946 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта - 2015г (фасад здания).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального - не планируется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная «Школа №43» Октябрьского района г. Ростова –на-Дону; МБОУ «Школа №43».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

344000 проспект Будёновский 64 г. Ростов-на-Дону

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация

Управление образования города Ростова-на-Дону

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

344007 г. Ростов-на-Дону ул. Обороны 76

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности

образование

2.2 Виды оказываемых услуг

образовательные

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте, с длительным пребыванием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

предварительное комплектование 1005 . Мощность 526 . Пропускная способность 526 .

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида

нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы, маршрутное пассажирское такси. Автобус от остановки «Центральный рынок» №51,61,42,83,22,6,45,49 до остановки «Максима Горького» от остановки «Центральный рынок» маршрутное пассажирское такси №58,38,78,60 до остановки «Максима Горького»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки:

нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДЧ-И (У,К)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект доступен избирательно для категории инвалидов (Г,У). Объект не доступен для других категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ремонт
8	Спортивная площадка	Устройство доступа на спортплощадку для маломобильных групп населения
9	Все зоны и участки	ремонт

4.2. Период проведения работ - при выделении целевых средств

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

объект может быть доступным условно для посещения ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется

согласование с учредителем Управление образования города

Ростова-на-Дону

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону, официальных сайтах администрации города Ростова-на-Дону и Ростовской-на-Дону городской Думы

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» апреля 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: акт №1 от «30» апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа №43»

И.А. Овчаренко

«30» сентября 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

(Приложение к паспорту доступности)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта

Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 344000 проспект Будённого 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3241,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 3946 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2015
(кап. ремонт фасада здания)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не планируется, капитального- не планируется.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №43» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону; МБОУ «Школа №43».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

344000 проспект Будённого 64 г. Ростов-на-Дону

1.8. Основание для пользования объектом

оперативное управление

1.9. Форма собственности

муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация

Управление образования города Ростова-на-Дону

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

344007 г. Ростов-на-Дону ул. Оборона 76

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности
образование

2.2 Виды оказываемых услуг
образовательные

2.3 Форма оказания услуг:
на объекте, с длительным пребыванием, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
предварительное комплектование 1005 . Мощность 526 . Пропускная способность 526.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида
нет

3. Состояние доступности объекта объекта для инвалидов И других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
рейсовые автобусы, маршрутное пассажирское такси . Автобус от остановки «Центральный рынок» №51,61,42,83,22,6,45,49 до остановки «Максима Горького» от остановки «Центральный рынок» маршрутное пассажирское такси №58,38,78,60 до остановки «Максима Горького»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
да

3.2.4 Перекрестки:
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:
нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности объекта

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПИ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	ремонт

	т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ремонт
8	Спортивная площадка	Устройство доступа на спортплощадку для маломобильных групп населения
9	Все зоны и участки	ремонт



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
№ 1

г. Ростов-на-Дону

"30" апреля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта

Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 344000 проспект Будённого 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3241,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 3946 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2015
(кап. ремонт фасада здания)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не планируется, капитального- не планируется.

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

Дополнительная информация

сторонней организации на объекте нет

3. Состояние доступности объекта

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
И других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус от остановки «Центральный рынок» №51,61,42,83,22,6,45,49 до остановки «Максима Горького» от остановки «Центральный рынок»

маршрутное пассажирское такси №58,38,78,60 до остановки «Максима Горького»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
да

3.2.4 Перекрестки:

нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности объекта

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,К)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как подъёмник оборудован до второго этажа и отсутствует на путях эвакуации. Зоны целевого назначения, в данном случае это кабинетная форма обслуживания, находятся в полной доступности для инвалидов с умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны для инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов-колясочников только на втором этаже здания. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ремонт
8	Спортивная площадка	Устройство доступа на спортплощадку для маломобильных групп населения
9	Все зоны и участки	ремонт

4.2. Период проведения работ - при выделении финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - объект может быть доступным условно для посещения - ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется согласование с учредителем - Управлением образования города Ростова-на-Дону

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена на Карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону, официальных сайтах администрации города Ростова-на-Дону и Ростовской-на-Дону городской Думы

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:	на <u>2</u> л.
1. Территории, прилегающей к объекту	
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>16</u> л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	на _____ л.
1. Технический паспорт	на <u>19</u> л.

Руководитель комиссии
(рабочей группы)

Члены комиссии (рабочей группы)

Директор МБОУ «Школа №43»

Овчаренко И.А.

(Подпись)



Заместитель директора
МБОУ «Школа №43»
Прокш И.В.

(Подпись)

Заместитель директора
МБОУ «Школа №43»
Булгакова С.И.

(Подпись)

Инспектор по кадрам
МБОУ «Школа №43»
Тарап Е.В.

(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

- Председатель Правления
МООН «Феникс»



(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальной бюджетной общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону.
344000 проспект Буденовский 64 г.Ростов-на-Дону
(*наименование объекта, адрес*)

N п./п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зонам							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,К,С,О)			

Комментарий к заключению: объект доступен частично избирательно для категории инвалидов (Г,У,К,С,О)

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
№ от « 30 января 2019 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
муниципальной бюджетной образовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону, 344000 проспект Буденновский 64 г.Ростов-на-Дону

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значи мо для инва-лида (ка-тегори я)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане фото			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		Частичный скол плитки			Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Покрытие кафель-плитка при дожде и морозе превращается в скользкое покрытие. Отсутствие маркировки вход/выход		Замена плитки.	Текущий ремонт
						Маркировка вход/выход	

2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь не открывается автоматически	Оборудована с входа автоматическими открывающимися дверьми	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть					Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У)			Текущий ремонт

Комментарии к заключению: объект доступен условно, избирательно для категории инвалидов (У). Объект не доступен для других категорий инвалидов.

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
№ от « 30 января 2019г. »

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальной бюджетной образовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону.344000 проспект Буденковский 64 г.Ростов-на-Дону

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует дорожка из тактильной плитки		Монтаж дорожки из тактильной плитки	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						
3.5	Дверь	нет						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует в дорожке из тактильной плитки	Монтаж дорожки из тактильной плитки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,У)			Текущий ремонт
				Рекомендации по адаптации <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Комментарий к заключению: объект не предназначен для обслуживания инвалидов. Доступен частично избирательно для категории инвалидов (К,У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальной бюджетной образовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону, 344000 проспект Буденковский 64 г.Ростов-на-Дону

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
✓	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(У)			Не требуется

Комментарий к заключению: объект не предназначен для обслуживания инвалидов. Доступен частично- избирательно для категории инвалидов (У).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II- место приюжения труда

муниципальной бюджетной общеобразовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону.344000 проспект Буденовский 64 г.Ростов-на-Дону

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Место приложения труда инвалидов	ВНД			

Комментарий к заключению: обслуживание и организация труда инвалидов не предусмотрены целевым назначением объекта – образовательного учреждения.

Приложение №4 (3)
к Акту обследования ОСИ
№ от 30 апреля 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону.344000 проспект Буденковский 64 г.Ростов-на-Дону

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвентаризации (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	ВНД			

Комментарий к заключению: целевое назначение объекта (образовательное учреждение) не может обеспечить проживание инвалидов

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальной бюджетной общеобразовательной школы средней общеобразовательной школы №43 Октябрьского района города Ростова-на-Дону, 344000 проспект Буденовский 64 г. Ростов-на-Дону

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание
5.1	Туалетная комната	есть		Оборудование поручнями, штангами	К, У		
5.2	Душевая/ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,У)			

Комментарий к заключению: по целевому назначению объект может обслуживать инвалидов – К,У

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: целовое назначение объекта не может обеспечить обслуживание инвалидов – (С,Г)